



Matières Hublot QUARTZ FUMÉ

Le quartz est un oxyde de silicium cristallisant.

Le quartz fumé existe dans toutes les nuances de brun, du brun pâle au brun foncé jusqu'au noir. La forme du quartz est très caractéristique : les cristaux, en général trapus, sont très différents du quartz blanc ou clair, ce qui permet de différencier facilement le quartz fumé naturel du quartz fumé issu d'une irradiation.

Les principaux gisements se situent en France, au Brésil et dans les pegmatites du Pike's Peak au Colorado.